









PL SZABLON DO ŁĄCZENIA BŁATÓW EN KITCHEN WORKTOP JIG

DE FRÄSSCHABLONE ARBEITSPLATTE RU ШАБЛОН ДЛЯ КУХОННЫХ СТОЛЕШНИЦ UA ШАБЛОН ДЛЯ КУХОННИХ СТИЛЬНИЦ LT STALVIRŠIŲ JUNGIMO ŠABLONAS LV DARBA VIRSMAS VEIDNE CZ ŠABLONA PRO SPOJ KUCHYŇSKÝCH DESEK SK ŠABLÓNÁ PRE SPOJ KUCHYŇSKÝCH DOSIEK HU MUNKALAP ÖSSZEMARÓ SABLON

RO ȘABLON FR PLANTILLA PARA EL FRESADO DE ENCIMERAS FR GABARIT DE PROFILAGE POUR PLANS DE TRAVAIL IT SISTEMA DI GIUNZIONI PER PIANI DA CUCINA NL KEUKENWERKBLADMMAL BG ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΔΕΞΗΣ ΠΑΓΚΩΝ GR ШАБЛОН ЗА СВЪРЪЗВАНЕ НА ПЛОТОВЕ PT MOLDE PARA BANCADA HR ŠABLON ZA SPAJANJE PLOČA AR نموذج للالتصام إلى أمطح العمل



PL

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Szablon ułatwia obróbkę blatów w celu ich połączenia. Szablon umożliwia łączenie blatów o szerokości od 250 mm do 700 mm. Szablon służy do prowadzenia ręcznej frezarki górnozręconowej. Frezarka musi być wyposażona w tuleję kopijującą o średnicy 30 mm i frez pałcowy o średnicy części roboczej 12,7 mm.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Obsługane blaty należy zawsze zamocować w taki sposób, aby zapobiec ich niekontrolowanemu ruchowi podczas obróbki. Szablon po ustawieniu zawsze należy zamocować do obrabianego blatu za pomocą ścisków. Przesunięcie szablonu podczas obróbki sprawi, że blaty nie będą do siebie pasowały.

Zawsze należy stosować odciąg pyłu podłączony do frezarki. Zmniejszy to zapylenie w miejscu pracy. Pył w miejscu pracy ogranicza widoczność i może być przyczyną wypadków. Przed rozpoczęciem pracy frezarką należy przeczytać instrukcję do niej dołączoną i stosować się do zaleceń w niej zawartych.

UŻYTKOWANIE SZABLONU

Uwaga! Blaty przeznaczone do łączenia powinny mieć taką samą grubość! Jako przykład zostanie wykorzystane prostopadłe połączenie lewostronne dwóch blatów. Błat, którego krawędź będzie wyfrezowana częściowo należy, położyć powierzchnią roboczą do góry i ułożyć na nim blat napisem YATO skierowanym do góry. Zaoblona krawędź blatu powinna być skierowana w stronę operatora frezarki.

Kółki pozycjonujące umieścić w otworach tak, aby kółki opierały się o zaobloną krawędź blatu (I). Jeden z kółków umieścić w otworze opisanym liczbą oznaczającą szerokość łączonych blatów w milimetrach (I).

Tak ustawiony szablon należy zamocować do blatu za pomocą ścisków stolarskich. Frezarkę z frezem pałcowym o średnicy roboczej 12,7 mm i wyposażonej w tuleję kopijującą o średnicy 30 mm należy prowadzić w szczylinie szablonu. Zaleca się podczas jego prowadzenia frezarkę nie frezować więcej niż 8 mm głębokości materiału. Należy powtórzyć ilość przejeź, aby uzyskać pożądaną głębokość frezowania. Frezować należy od prawej do lewej, jednak na sam koniec należy przeprowadzić frezowanie wykańczające od lewej do prawej, co pozwoli uzyskać bardziej gładką krawędź.

Frezowanie drugiego blatu, którego krawędź będzie wyfrezowana na całej długości, należy przeprowadzić w analogiczny sposób, ale ponieważ ta krawędź musi być lustrzanym odbiciem krawędzi wyfrezowanej w pierwszym blacie należy drugi blat odwrócić powierzchnią roboczą do dołu i ułożyć na nim szablon napisem skierowanym do dołu. Należy użyć kółków pozycjonujących umieszczonych w otworach tak, aby kółki oparły się o zaobloną krawędź blatu (II). Tak ustawiony szablon należy zamocować do blatu za pomocą ścisków stolarskich. Przed frezowaniem należy się upewnić, że po frezowaniu pozostanie wystarczająca długość blatu. Frezowanie należy przeprowadzić wg procedury opisanej powyżej. Kolejnym krokiem będzie wyfrezowanie otworów pod spodem blatów pod śruby mocujące połączone blaty.

Szablon do blatu z krawędzią wyfrezowaną częściowo należy przyłożyć napisem YATO skierowanym do dołu. Użyć kółków pozycjonujących umieszczonych w otworach widocznych na ilustracji (III). Szablon zamocować do blatu za pomocą ścisków stolarskich. Frezowanie otworów pod śruby mocujące przeprowadzić według procedury opisanej powyżej. Szablon do blatu z krawędzią wyfrezowaną w całości należy przyłożyć napisem YATO skierowanym ku górze. Użyć kółków pozycjonujących umieszczonych w otworach widocznych na ilustracji (IV). Szablon zamocować do blatu za pomocą ścisków stolarskich. Frezowanie otworów pod śruby mocujące przeprowadzić według procedury opisanej powyżej. Prawidłowo wyfrezowane blaty powinny po złączeniu mieć otwory na śruby naprzecwko siebie (V).

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Szablon po każdym zakończeniu pracy oczyścić z pyłu i wiórów. Można do tego użyć lekko zwilżonej szmatki, a następnie wytrzeć do sucha. Szablon przechowywać w suchym miejscu z dobrą wentylacją. Nie dopuścić do zawilgocenia szablonu. Działanie wilgoci może odkształcić szablon.

EN

PRODUCT OVERVIEW

The template makes it easy to work the tops to connect them. The template makes it possible to join tops from 250 mm to 700 mm wide. The template is used to guide the hand-held router. The router must be equipped with a copying sleeve with a diameter of 30 mm and a finger cutter with a working part diameter of 12.7 mm.

SAFETY RECOMMENDATIONS

Workpieces must always be fixed in such a way as to prevent uncontrolled movement during processing. Once in position, the template should always be secured to the top with clamps. Moving the template during processing will result in the tops not fitting together. Always use dust extraction connected to the router. This will reduce dust in the workplace. Dust in the workplace reduces visibility and can cause accidents. Before using the router, read the instructions supplied with it and follow the recommendations contained therein.

USE OF THE TEMPLATE

Caution! The tops to be joined should be of the same thickness! The perpendicular left-hand connection of the two tops will be used as an example.

The top, the edge of which will be partially milled, should be laid with the work surface upwards and the YATO inscription facing upwards. The curved edge of the top should face the operator of the router.

Place the positioning pins in the holes so that the pins rest against the curved edge of the top (I). Place one of the dowels in the hole described by the number indicating the width of the tops to be joined in millimetres (I).

The template, positioned in this way, should be fixed to the top with F-clamps.

A milling cutter with a 12.7 mm working diameter and fitted with a 30 mm diameter copying sleeve should be guided into the template slot. It is recommended not to mill more than 8 mm depth of material in one run of the router. Repeat the number of passes to achieve the desired milling depth. Milling should be done from right to left, but at the very end a finishing milling should be done from left to right, which will give a smoother edge.

Milling of the second top, the edge of which will be milled all the way through, should be carried out in the same way, but because this edge must be a mirror image of the edge milled in the first top, the second top should be turned face down and the template should be laid on it with the inscription facing downwards. Use the positioning pins placed in the holes so that the pins rest against the curved edge of the top (II).

The template, positioned in this way, should be fixed to the top with F-clamps. Before milling, it is important to make sure that sufficient length of the top remains after milling. Milling should be carried out according to the procedure described above.

The next step will be to mill holes under the underside of the tops for the screws that secure the connected tops.

Apply the template to the top with the edge partially milled with the YATO inscription facing downwards. Use the positioning pins inserted in the holes shown in the figure (III). Secure the template to the top with F-clamps. Carry out the milling of the holes for the fixing screws according to the procedure described above.

Apply the template to the top with the edge milled all the way through with the YATO lettering facing upwards. Use the positioning pins inserted in the holes shown in the figure (IV). Secure the template to the top with F-clamps. Carry out the milling of the holes for the fixing screws according to the procedure described above. Properly milled tops should have screw holes opposite each other (V) when joined.

MAINTENANCE AND STORAGE

Clean the template of dust and shavings after each job. A slightly damp cloth can be used for this and then wiped dry. Store the template in a dry place with good ventilation. Do not allow the template to become damp. The effect of moisture can deform the template.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Schablone macht es einfach, die Arbeitsplatten zu bearbeiten und zu verbinden. Die Schablone ermöglicht es, Arbeitsplatten von 250 mm bis 700 mm Breite zu verbinden. Die Schablone dient der Führung der handgeführten Oberfräsmaschine Die Fräsmaschine muss mit einer Kopierhülse mit einem Durchmesser von 30 mm und einem Fingerfräser mit einem Arbeitsteildurchmesser von 12,7 mm ausgestattet sein.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Bearbeitung müssen die Arbeitsplatten stets so fixiert werden, dass eine unkontrollierte Bewegung verhindert wird. Sobald die Schablone in Position ist, sollte sie immer mit Klammern an der Arbeitsplatte befestigt werden. Das Verschieben der Schablone während der Verarbeitung führt dazu, dass die Arbeitsplatten nicht zusammenpassen.

Verwenden Sie immer eine an die Fräsmaschine angeschlossene Absaugung. Dadurch wird der Staub am Arbeitsplatz reduziert. Staub am Arbeitsplatz beeinträchtigt die Sicht und kann Unfälle verursachen.

Lesen Sie vor der Benutzung der Fräsmaschine die mitgelieferte Anleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen.

VERWENDUNG DER SCHABLONE

Achtung! Die zu verbindenden Arbeitsplatten sollten die gleiche Dicke aufweisen! Als Beispiel wird die senkrechte linke Verbindung der beiden Arbeitsplatten verwendet. Die Arbeitsplatte, deren Kante teilweise gefräst wird, sollte mit der Arbeitsfläche nach oben und der Aufschrift YATO nach oben verlegt werden. Die gebogene Kante der Arbeitsplatte sollte dem Bediener der Fräsmaschine zugewandt sein.

Stecken Sie die Positionierungsstifte so in die Öffnungen, dass die Stifte an der gebogenen Kante der Arbeitsplatte anliegen (I).

Setzen Sie einen der Stifte in die Öffnung ein, deren Nummer die Breite der zu verbindenden Arbeitsplatten in Millimetern angibt (I). Die so positionierte Schablone sollte mit Tischlerzwingen an der Arbeitsplatte befestigt werden. Eine Fräsmaschine mit Fingerfräser mit einem Arbeitsteildurchmesser von 12,7 mm und einer Kopierhülse mit einem Durchmesser von 30 mm sollte in die Schablonnennut geführt werden. Es wird empfohlen, nicht mehr als 8 mm Materialtiefe in einem Durchgang zu fräsen. Wiederholen Sie die Anzahl der Durchgänge, bis die gewünschte Frästiefe erreicht ist. Das Fräsen sollte von rechts nach links erfolgen, aber ganz zum Schluss sollte von links nach rechts gefräst werden, was eine glattere Kante ergibt.

Das Fräsen der zweiten Arbeitsplatte, deren Kante durchgängig gefräst wird, erfolgt auf die gleiche Weise. Da diese Kante jedoch spiegelbildlich zu der in die erste Arbeitsplatte gefrästen Kante sein muss, wird die zweite Arbeitsplatte umgedreht und die Schablone mit der Beschriftung nach unten aufgelegt. Verwenden Sie die Positionierungsstifte in den Öffnungen so, dass die Stifte an der gebogenen Kante der Arbeitsplatte anliegen (II). Die so positionierte Schablone sollte mit Tischlerzwingen an der Arbeitsplatte befestigt werden. Vor dem Fräsen ist darauf zu achten, dass nach dem Fräsen eine ausreichende Länge der Arbeitsplatte verbleibt.

Das Fräsen sollte nach dem oben beschriebenen Verfahren durchgeführt werden.

Der nächste Schritt ist das Fräsen von Öffnungen unter der Unterseite der Arbeitsplatte für die Schrauben, die die verbundenen Arbeitsplatten befestigen.

Legen Sie die Schablone so auf die Arbeitsplatte, dass die Kante teilweise gefräst ist und der Schriftzug YATO nach unten zeigt. Verwenden Sie die Positionierungsstifte, die in die in der Abbildung (III) gezeigten Öffnungen eingesetzt werden. Befestigen Sie die Schablone mit Tischlerzwingen an der Arbeitsplatte. Fräsen Sie die Öffnungen für die Befestigungsschrauben nach dem oben beschriebenen Verfahren aus.

Legen Sie die Schablone so auf die Arbeitsplatte, dass die Kante ganz durchgefräst ist und der Schriftzug YATO nach oben zeigt. Verwenden Sie die Positionierungsstifte, die in die in der Abbildung (IV) gezeigten Öffnungen eingesetzt werden. Befestigen Sie die Schablone mit Tischlerzwingen an der Arbeitsplatte. Fräsen Sie die Öffnungen für die Befestigungsschrauben nach dem oben beschriebenen Verfahren aus.

Ordnungsgemäß gefräste Arbeitsplatten sollten beim Zusammenfügen einander gegenüberliegende Schraubenöffnungen (V) aufweisen.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

Reinigen Sie die Schablone nach jeder Arbeit von Staub und Spänen. Dazu kann ein leicht feuchtes Tuch verwendet und anschließend trocken gewischt werden. Lagern Sie die Schablone an einem trockenen Ort mit guter Belüftung. Achten Sie darauf, dass die Schablone nicht feucht wird. Durch die Einwirkung von Feuchtigkeit kann die Schablone verformt werden.

RU

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Шаблон позволяет легко обрабатывать столешницы, чтобы соединить их. Шаблон позволяет соединять столешницы шириной от 250 до 700 мм. Шаблон используется для направления ручного фрезерного станка. Фрезерный станок должен быть оснащен копировальной втулкой диаметром 30 мм и пальцевой фрезой с диаметром рабочей части 12,7 мм.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Обрабатываемые столешницы всегда должны быть закреплены таким образом, чтобы предотвратить их неконтролируемое перемещение во время обработки. После установки шаблон всегда должен быть закреплён на столешнице с помощью зажимов. Перемещение шаблона во время обработки приведёт к тому, что столешницы не будут подходить друг к другу.

Всегда используйте вытяжку для пыли, подключенную к фрезерному станку. Это позволит уменьшить количество пыли на рабочем месте. Пыль на рабочем месте снижает видимость и может стать причиной несчастных случаев.

Перед использованием фрезерного станка прочтите прилагаемую к нему инструкцию и следуйте содержащимся в ней рекомендациям.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА

Внимание! Соединяемые столешницы должны быть одинаковой толщины! В качестве примера будет использовано перпендикулярное левостороннее соединение двух столешниц.

Столешницу, край которой будет частично фрезерован, следует уложить рабочей поверхностью вверх положить на нее столешницу надписью YATO, направленной вверх. Закругленный край столешницы должен быть обращен к оператору фрезерного станка.

Установите позиционирующие штифты в отверстия так, чтобы они упирались в закругленный край столешницы (I).

Вставьте один из штифтов в отверстие, обозначенное числом, указывающим ширину соединяемых столешниц в миллиметрах (I).

Расположенный таким образом шаблон следует закрепить на столешнице с помощью стolarных зажимов.

Фрезерный станок с пальцевой фрезой с рабочим диаметром 12,7 мм, оснащенную копировальной втулкой диаметром 30 мм, следует направить в паз шаблона. Рекомендуется не фрезеровать материал на глубину более 8 мм за один проход фрезы. Повторите количество проходов, чтобы достичь желаемой глубины фрезерования. Фрезерование следует выполнять справа налево, но в самом конце следует выполнить финишное фрезерование слева направо, что позволит получить более гладкий край. Фрезеровка второй столешницы, край которой будет фрезерован по всей длине, выполняется аналогичным образом, но поскольку этот край должен быть зеркальным отражением края, фрезерованного на первой столешнице, вторую столешницу следует перевернуть рабочей стороной вниз и положить на нее шаблон надписью вниз. Используйте позиционирующие штифты, помещенные в отверстия так, чтобы штифты упирались в закругленный край столешницы (II).

Расположенный таким образом шаблон следует закрепить на столешнице с помощью стolarных зажимов.

Перед фрезерованием необходимо убедиться, что после фрезерования останется достаточная длина столешницы (II). Фрезерование должно выполняться в соответствии с описанной выше процедурой.

Следующим шагом будет фрезерование отверстий под нижней стороной столешниц для винтов, которые крепят соединенные столешницы.

Приложите шаблон к столешнице частично фрезерованным краем с надписью YATO, направленной вниз. Используйте позиционирующие штифты, вставленные в отверстия, показанные на иллюстрации (III). Закрепите шаблон на столешнице с помощью стolarных зажимов. Выполните фрезерование отверстий под крепежные винты в соответствии с описанной выше процедурой.

Приложите шаблон к столешнице с краем, фрезерованным по всей длине, с надписью YATO, направленной вверх. Используйте позиционирующие штифты, вставленные в отверстия, показанные на иллюстрации (IV). Закрепите шаблон на столешнице с помощью стolarных зажимов. Выполните фрезерование отверстий под крепежные винты в соответствии с описанной выше процедурой. Правильно фрезерованные столешницы после соединения должны иметь отверстия для винтов, расположенные напротив друг друга (V).

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Очищайте шаблон от пыли и стружки после каждого завершения работы. Для этого можно использовать слегка влажную ткань, а затем вытереть насухо. Храните шаблон в сухом месте с хорошей вентиляцией. Не допускайте намокания шаблона. Влияние влаги может привести к деформации шаблона.

UA

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ

Шаблон дозволяє легко обробляти стільниці з метою з'єднати їх. Шаблон дозволяє з'єднувати стільниці шириною від 250 мм до 700 мм. Шаблон використовується для керування ручним фрезерним верстатом. Фрезерний верстат повинен бути оснащений копівальною втулкою діаметром 30 мм і пальцевою фрезою з діаметром робочої частини 12,7 мм.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Стильниці, що обробляються, завжди повинні бути закріплені таким чином, щоб запобігти неконтрольованому переміщенню під час обробки. Після встановлення шаблон завжди повинен бути закріплений на стільниці, що обробляється, за допомогою застискача. Якщо під час обробки шаблон буде переміщений, стільниці не з'єднуються. Завжди використовуйте івведення пилу, підключене до фрезерного верстата. Це зменшить кількість пилу на робочому місці. Пил на робочому місці погіршує видимість і може стати причиною нещасних випадків.

Перед використанням фрезерного верстата прочитайте інструкцію, що додається до нього, і дотримуйтесь рекомендацій, що містяться в ній.

ВИКОРИСТАННЯ ШАБЛОНУ

Увага! Стильниці, що з'єднуються, повинні мати однакову товщину! В якості прикладу буде використано перпендикулярне лівостороннє з'єднання двох стільниць.

Стильницю, край якої буде частково фрезерований, слід укладати робочою поверхнею дотори та покласти на ній стільницю написом YATO дотори. Закруглений край стільниці повинен бути звернений до оператора фрезерного верстата.

Вставте штифти позиціонування в отвори так, щоб штифти прилягали до заокругленого краю стільниці (I).

Вставте один з штифтів в отвір, позначений числом, яке означає ширину стільниць, що з'єднуються, в міліметрах (I).

Встановлений таким чином шаблон слід закріпити до стільниці стolarними застискачами. Фрезерний верстат з пальцевою фрезою з робочим діаметром 12,7 мм, оснащеною копівальною втулкою діаметром 30 мм, слід вести в пазі шаблону. Рекомендується не фрезувати матеріал на глибину більше 8 мм за один проход фрезерного верстата. Повторіть кількість проходів, щоб досягти потрібної глибини фрезерування. Фрезерування слід виконувати справа наліво, але в самому кінці слід виконати фінішне фрезерування зліва направо, що забезпечить більш гладкий край.

Фрезерування другої стільниці, край якої буде фрезеруватися на всій довжині, слід виконувати аналогічним чином, але оскільки цей край повинен бути дзеркальним відображенням краю, фрезерованого в першій стільниці, другу стільницю слід перевернути робочою стороною вниз і покласти на неї шаблон написом вниз. Використовуйте штифти позиціонування, розміщені в отворах таким чином, щоб штифти спиралися на заокруглений край стільниці (II).

Встановлений таким чином шаблон слід закріпити до стільниці стolarними застискачами. Перед фрезеруванням важливо переконатися, що після фрезерування залишились достатня довжина стільниці.

Фрезерування слід проводити відповідно до процедури, описаної вище. Наступним кроком буде фрезерування отворів під нижньою стороною стільниць під болти, які скріплюють з'єднані стільниці.

Прикладіть шаблон до стільниці з частково фрезерованим краєм написом YATO вниз. Використовуйте штифти позиціонування, вставлені в отвори, показані на ілюстрації (III). Закріпіть шаблон на стільниці стolarними застискачами. Виконайте фрезерування отворів для кріпильних болтів відповідно до процедури, описаної вище.

Покладіть шаблон на стільницю повністю фрезерованим краєм написом YATO дотори. Використовуйте штифти позиціонування, вставлені в отвори, показані на ілюстрації (IV). Закріпіть шаблон на стільниці стolarними застискачами. Виконайте фрезерування отворів для кріпильних болтів відповідно до процедури, описаної вище. Правильно фрезеровані стільниці повинні мати отвори для болтів навпроти один одного (V) після з'єднання.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Очищайте шаблон від пилу та стружки після завершення кожної роботи. Для цього можна використовувати злегка вологу ганчірку, а потім витерти насухо. Зберігайте шаблон у сухому місці з якісною вентиляцією. Не допускайте зволоження шаблона. Вплив вологи може деформувати шаблон.

LT

PRODUKTO APIBŪDINIMAS

Šablonas palengvina stalviršių apdorojimą norint juos sujungti. Šablonas leidžia sujungti nuo 250 mm iki 700 mm pločio stalviršius. Šablonas naudojamas rankiniam frezai nukreipti. Frezų turi būti 30 mm skersmens kopijavimo įvorė ir 12,7 mm skersmens darbinės dalies pirštinė freza.

SAUGUMO NURODYMAI

Ruošiniai visada turi būti pritvirtinti taip, kad apdirbimo metu negalėtų nekontroliuojamai judėti. Nustatytą šablona visada reikia pritvirtinti prie stalviršio veržtuvais. Jei apdorojimo metu šablonas perkeliamas, stalviršiai nesutaps. Visada naudokite prie frezos prijungtą dulkių ištraukimo sistemą. Tai sumažins dulkių kiekį darbo vietoje. Dulkės darbo vietoje mažina matomumą ir gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Prieš naudodami frezą perskaitykite su jomis pateiktas instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų rekomendacijų.

ŠABLONO NAUDOJIMAS

Dėmesio! Sujungiami stalviršiai turi būti vienodo storio! Kaip pavyzdys bus naudojama staltenas kairysis dviejų stalviršių sujungimas. Stalviršis, kurio kraštas bus iš dalies nufrezuotas, turi būti dedamas darbu paviršiumi į viršų, o užrašas „YATO“ nukreiptas į viršų. Suapvalintas stalviršio kraštas turi būti nukreiptas į frezos operatorių. Įkiškite padėties nustatymo kaiščius į skyelę taip, kad jos remtųsi į suapvalintą stalviršio kraštą (I). Įkiškite vieną iš kaiščių į skyelę, pažymėtą skaičiumi, nurodančiu jungiamų stalviršių plotį milimetrais (I). Taip nustatytą šablona prie stalviršio reikia pritvirtinti veržtuvais. 12,7 mm darbinio skersmens frezų su 30 mm skersmens kopijavimo įvore reikia nukreipti į šablono skyelę. Rekomenduojama vienu frezos stūtimu nufrezuoti ne didesnj kaip 8 mm me-

džiagos gylį. Pakartokite stūtimų skaičių, kad pasiektumėte norimą frezavimo gylį. Frezuoti reikia iš dešinės į kairę, tačiau pačioje pabaigoje baigiamąjį frezavimo atlikite iš kairės į dešinę, kad kraštas būtų lygesnis.

Antrojo stalviršio, kurio kraštas bus frezuotas per visą ilgį, frezavimas turi būti atliekamas taip pat, tačiau kadangi šis kraštas turi būti veidrodinis pirmojo stalviršio frezuoto krašto atvaizdas, antrasis stalviršis turi būti atsuktas į apačią, o šablonas ant jo padėties užrašų žemyn. Naudokite padėties nustatymo kaiščius, įkištus į skyelę, kad kaiščiai atsiremtų į už-apvalintą stalviršio kraštą (II).

Taip nustatytą šablona prie stalviršio reikia pritvirtinti veržtuvais. Prieš frezuojant svarbu įsitikinti, kad po frezavimo liks pakankamo ilgio stalviršis. Frezavimas turi būti atliekamas pagal pirmiau aprašytą procedūrą. Kitas žingsnis bus apatinėje stalviršių pusėje išfrezuoti skylutes varžtams, tvirtinantiems sujungtus stalviršius.

Pridėkite šablona prie stalviršio iš dalies frezuotu kraštu, kad užrašas „YATO“ būtų nukreiptas skyelę. Pritvirtinkite šablona prie stalviršio veržtuvais. Frezuokite skyelę tvirtinimo varžtams pagal pirmiau aprašytą procedūrą.

Pridėkite šablona prie stalviršio visiškai frezuotu kraštu, kad užrašas „YATO“ būtų nukreiptas aukštyn. Naudokite padėties nustatymo kaiščius, įkištus į iliustracijoje (IV) parodytas skyelas. Pritvirtinkite šablona prie stalviršio veržtuvais. Frezuokite skyelę tvirtinimo varžtams pagal pirmiau aprašytą procedūrą.

Teisingai frezuoti stalviršiai po sujungimo turi turėti varžtų skyelę priešais kitą (V).

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

Po kiekvieno darbo išvalykite šablona nuo dulkių ir drožiulių. Tam galima naudoti šiek tiek drėgną šluostę, o paskui sausai nušluostyti. Laikykite šablona sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Neleiskite šabloniui sudrėkti. Dėgmės poveikis gali deformuoti šablona.

LV

ĪERĪES APRAKSTS

Šablons atvieglo galds virsmu apstrādi to savstarpējai savienošanai Šablons ļauj savienot galds virsmas ar platumu no 250 mm līdz 700 mm. Šablons ir paredzēts rokas frēzmašīnu ar augšējo vārpstu vadīšanai. Frēzmašīnai ir jābūt aprīkoti ar kopēšanas uzdevu ar 30 mm diametru un pirkstveida frēzi ar 12,7 mm diametru.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Vienmēr nostipriniet apstrādājamās galds virsmas tā, lai novērstu to nekontrolētu pārvietošanos apstrādes laikā. Pēc šablona uzstādīšanas vienmēr piestipriniet to pie apstrādājamās galds virsmas ar spīļiem. Ja šablons pārvietojas apstrādes laikā, galds virsmas nav pielāgotas viena otrai.

خصائص المنتج

يسهل القالب معالجة أسطح العمل لتوصيلها. يسمح لك القالب بتوصيل الأسطح بعرض ٠٠٢ مم إلى ٠٠٧ مم. يتم استخدام القالب لتوجيه جهاز التفريز البيودي. يجب أن تكون آلة التفريز مجهزة بجبلبة نسخ بقطر ٠٣ م وآلة تفريز نهائية بقطر جزء عمل ٧,٢١م.

توصيات السلامة

يجب دائما تثبيت سطح العمل بطريقة تمنع حركتها غير المنضبطة أثناء المعالجة. بعد الإعداد، يجب دائما تثبيت القالب على سطح العمل باستخدام المشابك. إذا تم نقل القالب أثناء المعالجة، فأن تتناسب أسطح العمل معا.

استخدم دائما شفاط الغبار المتصل بالة التفريز. سيؤدي ذلك إلى تقليل الغبار في مكان العمل. الغبار الموجود في مكان العمل يحد من الرؤية وقد يتسبب في وقوع حوادث.

قبل البدء في العمل بالة التفريز ، اقرأ التعليمات المرفقة بها واتبع التوصيات الواردة فيها.

استخدام القالب

تثبيت يجب أن يكون للكوترتوب المراد توصيله نفس السماكة

على سبيل المثال، سيتم استخدام التصل عمودي من جهة اليسار بين سطحين.

يجب وضع سطح العمل الذي سيتم تفريز حافته جزئيا بحيث يكون سطح العمل لاعلى ووضع سطح العمل عليه مع توجيه نقش YATO لاعلى. يجب أن تواجه الحافة المستديرة لسطح الطاولة مشغل آلة التفريز.

ضع مسامير التثبيت في الفتحات بحيث تستقر المسامير على الحافة المستديرة لسطح العمل (I).

ضع أحد المسامير في الفتحة المميزة بالرقم الذي يشير إلى عرض سطح العمل المتصلة بالمليمتر (I).

يجب تثبيت القالب الذي تم ضبطه بهذه الطريقة على سطح العمل باستخدام مشابك النجارة.

يجب توجيه آلة التفريز بمرززة نهائية يبلغ قطر العمل بها ٧,٢١ مم ومجهزة بجبلبة نسخ بقطر ٠٣ مم في فتحة القالب. يوصى بعدم تفريز أكثر من ٨ مم من عمق المادة أثناء التشغيل الواحد لآلة التفريز. كرر عدد التمريرات للحصول على عمق التفريز المطلوب. يجب أن يتم التوجيه من اليمين إلى اليسار ، ولكن في النهاية، يجب أن يتم التنطيط من اليسار إلى اليمين للحصول على حافة أكثر سلامة.

يجب أن يتم تفريز سطح العمل الثاني، الذي سيتم تفريز حافته على طوله بالكامل، بطريقة مماثلة، ولكن بما أن هذه الحافة يجب أن تكون صورة معكوسة للحافة المفرزة في سطح العمل الأول، قم بتدوير سطح العمل الثاني مع سطح العمل لأسفل ثم ضع القالب عليه بحيث يكون النقش متجها لأسفل. استخدم دبابيس التثبيت الموضوعه في الفتحات بحيث تستقر على الحافة المستديرة لسطح العمل (II)

يجب تثبيت القالب الذي تم ضبطه بهذه الطريقة على سطح العمل باستخدام مشابك النجارة.

قبل التفريز، تأكد من أنه سيكون هناك طول كاف لسطح الطاولة بعد التفريز.

يجب أن يتم التفريز وفقا للإجراء الموضح أعلاه.

ستكون الخطوة التالية هي عمل ثقب على الجانب السفلي من أسطح العمل الليراعي التي تثبت أسطح العمل المتصلة.

يجب وضع قالب سطح الطاولة بحافة مفرزة جزئيا بحيث يكون نقش YATO متجها لأسفل. استخدم دبابيس تحديد الموضع الموضوعه في الفتحات الموضحة في الرسم التوضيحي (III). قم بإرفاق القالب على سطح العمل باستخدام مشابك النجارة. قم بتفريز فتحات براغي التثبيت وفقا للإجراء الموضح أعلاه.

ضع القالب على سطح طاولة بحافة مفرزة بالكامل بحيث يكون نقش YATO متجها لاعلى. استخدم دبابيس تحديد الموضع الموضوعه في الفتحات الموضحة في الرسم التوضيحي (IV). قم بإرفاق القالب على سطح العمل باستخدام مشابك النجارة. قم بتفريز فتحات براغي التثبيت وفقا للإجراء الموضح أعلاه.

يجب أن تحتوي أسطح العمل المفرزة بشكل صحيح على فتحات لولبية متقابلة لبعضها البعض بعد التوصيل (V).

الصيانة والتخزين

قم بتنظيف القالب من الغبار والشاراة بعد كل عمل. يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة قليلاً ثم مسحها لتجف. قم بتخزين القالب في مكان جاف وجيد التهوية. لا تسمح للقالب بالتبلل. قد تسبب الرطوبة تشوه القالب.

BG

делски стяги. Фрезоването на отворите за закрепващите винтове трябва да се изпълни съгласно описаната по-горе процедура.

Към плота, чийто ръб е фрезован напълно, приложете шаблона с надписа YATO обърнат нагоре. Използвайте щифтовете за позициониране, поставени в отворите, показани на илюстрацията (IV). Закрепете шаблона към плота с помощта на дърводелски стяги. Фрезоването на отворите за закрепващите винтове трябва да се изпълни съгласно описаната по-горе процедура.

Правилно фрезованите плотове при свързване трябва да имат отвори за винтове, разположени един срещу друг (V).

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

Почиствайте шаблона от прах и стърготини след завършване на всяка употреба. За целта може да се използва леко влажна кърпа, като след това избършете до сухо. Съхранявайте шаблона на сухо място с добра вентилация. Не допускайте до овлажняване на шаблона. Въздействието на влагата може да деформира шаблона.

PT

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

O padrão facilita o processamento das bancadas para as unir. O padrão permite unir bancadas de 250 mm a 700 mm de largura. O padrão é utilizado para guiar a fresadora manual de fuso superior. A fresadora deve estar equipada com uma manga de cópia com um diâmetro de 30 mm e uma fresa de dedo com um diâmetro de peça de trabalho de 12,7 mm.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As bancadas a processar devem ser sempre fixadas de forma a evitar movimentos descontrolados durante o processamento. Uma vez em posição, o padrão deve ser sempre fixado à bancada com grampos. Se mover o padrão durante o processamento, as bancadas não se encaixam.

Utilize sempre um sistema de extração de poeiras ligado à fresadora. Deste modo, reduz-se a poeira no local de trabalho. A poeira no local de trabalho reduz a visibilidade e pode causar acidentes.

Antes de utilizar a fresadora, leia o manual de instruções que a acompanha e siga as recomendações nele contidas.

UTILIZAÇÃO DO PADRÃO

Atenção! As bancadas a unir devem ter a mesma espessura!

A união perpendicular à esquerda das duas bancadas será utilizada como exemplo.

A bancada, cujo bordo será parcialmente fresado, deve ser colocada com a superfície de trabalho virada para cima e o texto YATO virado para cima. O bordo curvo da bancada deve estar virado para o operador da fresadora. Coloque os pinos de posicionamento nos orifícios de modo a que os pinos fiquem encostados ao bordo curvo da bancada (I).

Coloque um dos pinos no orifício identificado pelo número que indica a largura das bancadas a unir em milímetros (I). O padrão, posicionado desta forma, deve ser fixado à bancada com grampos de carpinteiro.

Uma fresadora com um diâmetro de trabalho de 12,7 mm e equipada com uma manga de cópia de 30 mm de diâmetro deve ser guiada na ranhura do padrão. Recomenda-se que não se frese mais de 8 mm de profundidade de material numa só passagem da fresadora. Repita o número de passagens até atingir a profundidade de fresagem pretendida. A fresagem deve ser feita da direita para a esquerda, mas no final deve ser feita uma fresagem de acabamento da esquerda para a direita, o que dará uma borda mais suave.

A fresagem da segunda bancada, cujo bordo será fresado em todo o comprimento, deve ser efetuada da mesma forma, mas como este bordo deve ser uma imagem espelhada do bordo fresado na primeira bancada, a segunda bancada deve ser virada para baixo e o padrão deve ser colocado sobre ela com o texto virado para baixo. Utilize os pinos de posicionamento colocados nos orifícios de modo a que os pinos fiquem encostados ao bordo curvo da bancada (II).

O padrão, posicionado desta forma, deve ser fixado à bancada com grampos de carpinteiro.

Antes da fresagem, é importante certificar-se de que o comprimento suficiente do topo permanece após a fresagem. A fresagem deve ser efetuada de acordo com o procedimento acima descrito.

O passo seguinte será fazer orifícios na parte de baixo das bancadas para os parafusos que fixam as bancadas unidas. Aplique o padrão na bancada com o bordo parcialmente fresado, com o texto YATO virado para baixo. Utilize os pinos de posicionamento inseridos nos orifícios indicados na ilustração (III). Fixe o padrão à bancada com grampos de carpinteiro. Efetue a fresagem dos orifícios para os parafusos de fixação de acordo com o procedimento acima descrito.

Aplique o padrão na bancada com o bordo fresado totalmente, com o texto YATO virado para cima. Utilize os pinos de posicionamento inseridos nos orifícios indicados na ilustração (IV). Fixe o padrão à bancada com grampos de carpinteiro. Efetue a fresagem dos orifícios para os parafusos de fixação de acordo com o procedimento acima descrito.

As bancadas corretamente fresadas devem ter orifícios para parafusos opostos (V) quando unidas.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

Limpe o padrão de pó e aparas após cada trabalho. Para o efeito, pode ser utilizado um pano ligeiramente húmido. Depois seque o padrão. Armazene o padrão num local seco e com boa ventilação. Não deixe que o padrão fique húmido. O efeito da humidade pode deformar o padrão.

HR

KARAKTERISTIKA PROIZVODA

Šablona olakšava obradu radnih površina u scilju njihovog spajanja. Šablona omogućuje spajanje radnih površina širine od 250 mm do 700 mm. Šablona se koristi za vođenje ručne glodalice. Glodalica mora biti opremljena kopir-nim rukavom promjera 30 mm i rezačem promjera radnog dijela 12,7 mm.

SIGURNOSNE PREPORUKE

Obradene radne površine uvijek treba fiksirati na način da se spriječi njihovo nekontrolirano pomicanje tijekom obrade. Nakon postavljanja, šablonu uvijek treba pričvrstiti na radnu površinu pomoću stezaljki. Premještanje šablone tijekom obrade uzrokovat će da se radne površine ne uklapaju.

Uvijek koristite usisivač prašine spojen na glodalicu. To će smanjiti prašinu na radnom mjestu. Prašina na radnom mjestu smanjuje vidljivost i može uzrokovati nesreće.

Prije rada s glodalicom pročitalite priložene upute i slijedite upute sadržane u njemu.

UPORABA ŠABLONE

Pozor! Radne površine namijenjene za spajanje trebaju biti iste debljine!

Primjerice, koristit će se okomiti lijevi spoj dviju radnih površina.

Ploču, čiji će se rub djelomično glodati, treba postaviti s radnom površinom prema gore i postaviti na nju s YATO natpisom okrenutim prema gore. Zaobljeni rub ploče treba biti okrenut prema operateru glodalice.

Postavite igle za pozicioniranje u otvore tako da igle budu naslonjene na zaobljeni rub ploče (I).

Stavite jedan od klinova u otvor označen brojem koji označava širinu spojenih vrhova u milimetrima (I).

Ovako postavljenu šablonu treba pričvrstiti na stolnu ploču stolarskim stezaljkama.

Glodalica s rezačem za prste radnog promjera 12,7 mm i opremljen kopirnim rukavom promjera 30 mm treba voditi u prerezu šablone. Preporučuje se da ne režete više od 8 mm dubine materijala tijekom jednog vođenja glodalice. Ponovite broj prolazaka kako biste dobili željenu dubinu glodanja. Glodanje treba provoditi s desna na lijevo, ali na samom kraju, završno glodanje treba provoditi s lijeva na desno, što će omogućiti glatki rub.

Glodanje druge ploče, čiji će se rub glodati cijelom dužinom, treba izvesti na isti način, ali budući da taj rub mora biti zrcalna slika ruba glodanog u prvoj ploči, druga ploča treba preokrenuti s radnom površinom okrenutom prema dolje i na njega postaviti šablonu s natpisom okrenutim prema dolje. Upotrijebite pozicionirajuće igle postavljene u rupe tako da igle budu naslonjene na zaobljeni rub ploče (II).

Ovako postavljenu šablonu treba pričvrstiti na ploču stolarskim stezaljkama.

Prije glodanja, pobrinite se da nakon glodanja ostane dovoljna duljina ploče.

Glodanje treba provesti u skladu s gore opisanim postupkom.

Slijedeći korak bit će glodanje rupa ispod radnih ploča za vijke koji pričvršćuju spojene radne ploče.

Šablona za ploču s djelomično glodanim rubom treba nanijeti s natpisom YATO okrenutim prema dolje. Koristite igle za pozicioniranje koje se nalaze u otvorima vidljivima na slici (III). Pričvrstite šablonu na radnu ploču stolarskim štezaljkama. Glodanje rupa za montažne vijke treba provesti prema gore opisanom postupku.

Šablona za ploču s rezbarenim rubom u cijelosti treba nanijeti s natpisom YATO okrenutim prema gore. Koristite igle za pozicioniranje koje se nalaze u otvorima vidljivima na slici (IV). Pričvrstite šablonu na radnu ploču stolarskim stezaljkama. Glodanje rupa za montažne vijke treba provesti prema gore opisanom postupku.

Pravilno glodane radne površine trebaju imati otvore za vijke okrenute jedna prema drugoj (V) kada su spojene.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

Očistite šablonu prašine i strugotina nakon svakog završetka rada. Možete koristiti lagano vlažnu krpu, a zatim osušiti. Skladištite šablonu na suhom mjestu s dobrom ventilacijom. Ne dopustite da se šablona pokvasi. Djelovanje vlage može deformirati šablonu.